



Klärschlammentsorgung

Datum: 02.01.2012
Beilage:
Verfasser:

PUSTERTAL AG PUSTERIA SPA Pflaurenz-Tobl 54

I-39030 St. Lorenzen Tel.: 0474/479601 Fax.: 0474/479641

e-mail: info@arapustertal.it

http://www.arapustertal.it

Dr. Ing. Konrad Engl Pflaurenz-Tobl 54 I-39030 St. Lorenzen Tel.: 0474/479601 Fax: 0474/479641

Email: KonradE@arapustertal.it





INHALTSVERZEICHNIS

1	Alige	erneines	
	1.1.1	1 Trocknungsanlage	3
	1.1.2	2 Thermische Verwertungsanlage	3
2	Schla	lammmengen 2011	4
3	Trocl	ckenrückstand und organischer Trockenrückstand 2011	5
4	Schla	lammmanagement von 2007 bis 2011	5
5	Schv	wermetalle im Schlamm 2007 bis 2011	6
6	Arse	engehalt im Schlamm 2007 bis 2011	7
7	Interp	rpretation der Ergebnisse und Ausblick	8
	7.1	Aussagen zur Qualität des Schlammes	8
	7.2	Aussagen zur Entsorgung im Jahr 2012	8
	7.3	Aussagen zum Entsorgungspreis im Jahr 2012	8
8	Grap	phische Darstellung der Schlammmengen und der Entsorgungswege .	9
9	Grap	phische Darstellung des Trockenrückstandes und des Glühverlustes	9
10) Gr	raphische Darstellung der Schwermetalle im Schlamm	10



1 Allgemeines

1.1.1 Trocknungsanlage

Es wurden 2 präventive Wartungs- und Instandhaltungswochen durchgeführt mit insgesamt 136 Stunden Anlagenstillstand der Bandtrocknungsanlage.

Geht man von maximal möglichen **8.760 Betriebsstunden** pro Jahr aus, ist die Trocknungsanlage insgesamt **8.449,34 Stunden** gelaufen; d.h. es wurde eine Anlagenverfügbarkeit von **96,45** % erreicht.

In Tab. 1 sind die Stillstände aufgelistet.

Kalender- Woche	Datum	Stillstand in Tagen	Maßnahmen
KW 18-2011	02.0504.05.2011	3,4 Tage	Inspektions und Wartungsarbeiten nach 26 Wochen Dauerbetrieb des Bandtrockners (80 h)
KW 42-2011	17.1019.10.2011	2,3 Tage	Inspektions und Wartungsarbeiten nach 26 Wochen Dauerbetrieb des Bandtrockners (56 h)
2 programmierte Stillstände		5,7 Tage	

1.1.2 Thermische Verwertungsanlage

Es wurden 2 präventive Wartungs- und Instandhaltungswochen durchgeführt mit insgesamt 238 Stunden Anlagenstillstand der thermischen Verwertungsanlage.

Geht man von maximal möglichen **8.760 Betriebsstunden** pro Jahr aus, ist die thermische Verwertungsanlage insgesamt **8.194,20 Stunden** gelaufen; d.h. es wurde eine Anlagenverfügbarkeit von **93,54** % erreicht.

In Tab. 2 sind die Stillstände aufgelistet.

Kalender- woche	Datum	Stillstand in Tagen	Maßnahmen
KW 18-2011	01.0506.05.2011	5,0 Tage	Inspektions und Wartungsarbeiten nach 26 Wochen Dauerbetrieb der thermischen Verwertungsanlage + Implementierung WinC-C einschließlich Funktionskontrollen (120 h)
KW 42-2011	16.1021.10.2011	4,9 Tage	Inspektions und Wartungsarbeiten nach 26 Wochen Dauerbetrieb der thermischen Verwertungsanlage (118 h)
2 programmierte Stillstände		9,9 Tage	





2 Schlammmengen 2011

In Tabelle 3 sind die entsorgten Schlammmengen in kg pro Monat, die Entsorgungswege, der Trockenrückstand (TR) und der organische Trockenrückstand (OTR) in % über die Monate aufgetragen

Tab.3

Monat 2011	Schlamm zur Trocknungsanlage	TR	OTR	Schlamm direkt entsorgt	Gesamte Schlammmengen
	[kg/Monat]	[%]	[%]	[kg/Monat]	[kg/Monat]
Jänner	94.290	17,52	64,06	0	94.290
Februar	98.030	17,74	64,57	0	98.030
März	138.210	16,93	66,17	0	138.210
April	136.810	17,33	66,20	0	136.810
Mai	60.010	20,39	64,28	0	60.010
Juni	78.170	23,80	62,32	0	78.170
Juli	88.300	25,69	60,07	0	88.300
August	117.160	25,63	61,12	0	117.160
September	93.370	22,94	64,28	0	93.370
Oktober	91.020	21,90	64,02	0	91.020
November	89.450	22,92	65,15	0	89.450
Dezember	83.920	22,95	65,79	0	83.920
Mittelwert 2011		21,31	64,00	0	
Summe 2011	1.168.740			0	1.168.740

Auf der Kläranlage Unteres Pustertal sind insgesamt 1.168,74 Tonnen Klärschlamm angefallen. Von diesen 1.168,74 Tonnen (100%) wurden 1.168,74 Tonnen (100%) auf der Kläranlage Tobl getrocknet und mineralisert. Durch die Zusammenlegung zum optimalen Einzugsgebiet OEG 4, sind die Schlammentsorgungspreise weggefallen; die Schlammentsorgung ist in den Gesamteinnahmen mitenthalten. In Punkt 8 sind die Schlammmengen und die Entsorgungswege über die Monate graphisch dargestellt.





3 Trockenrückstand und organischer Trockenrückstand 2011

Bei jedem Antransport zur Trocknungsanlage wurden Proben entnommen und jeweils der Trockenrückstand und der Glühverlust bestimmt. Die Werte sind in Tabelle 3 dargstellt. Der Trockensubstanzgehalt beträgt im Jahresmittel **21,31** %, der Glühverlust **64,00** %. Bei den Schlammmengen, die direkt entsorgt wurden, sind keine Messungen unsererseits durchgeführt worden. In Punkt 9 sind Trockenrückstand und organischer Trockenrückstand in % im Monatsmittel über die Monate graphisch dargestellt.

4 Schlammmanagement von 2007 bis 2011

In Tabelle 4 sind die Schlammengen, der Trockenrückstand und der organische Trockenrückstand über die Jahre tabellarisch dargestellt.

Tab. 4

Jahr	Schlamm zur Trocknungsanlage	Ant. Tr.	TR	OTR	Schlamm direkt entsorgt	Gesamte Schlammmengen
G uin	[kg/Jahr]	[%]	[%]	[%]	[kg/Jahr]	[kg/Jahr]
2007	668.200	100,0	20,22	60,76	0	668.200
2008	865.120	68,35	19,55	60,55	400.660	1.265.780
2009	1.095.460	92,78	19,33	61,52	85.240	1.180.700
2010	1.302.940	100,0	18,27	63,14	0	1.302.940
2011	1.168.740	100,0	21,31	64,00	0	1.168.740
Jahresmit- telwert		91,30	19,74	61,99		
Summe	5.100.460				485.900	5.586.360





5 Schwermetalle im Schlamm 2007 bis 2011

Es wurden im Jahr 2011 insgesamt 3 Proben entnommen und die Schwermetallgehalte im Schlamm bestimmt. In Tabelle 5 sind die einzelnen Schwermetallgehalte, die Mittelwerte und die Grenzwerte tabellarisch dargestellt. Wie aus der Tabelle ersichtlich, liegt man mit den Schwermetallgehalten im Schlamm bei einem Drittel bis zu einem Zehntel der zulässigen Grenzwerte, die für Kompostwerke gelten; bei der thermischen Behandlung gibt es keine Grenzwerte.

Tab. 5

Deture	Cr VI	Cr III	Zn	Pb	Ni	Hg	Cu	Cd
Datum	[mg/kgTR]							
31.05.07	< 1	55	660	40	28	5,5	376	< 1
27.02.08	< 1	27	520	1	22	< 0,2	344	2
21.08.08	< 1	43	970	41	29	< 1	334	2
27.10.08	< 1	47	840	57	28	0	366	1
28.01.09	< 1	24	318	15	9	< 1	204	1
09.07.09	< 1	46	700	45	24	< 1	345	1,1
06.10.09	< 1	50	640	35	24	0,43	370	1,6
27.01.10	< 1	41	580	34	24	0,20	351	1,0
27.07.10	< 1	37	610	32	22	0,24	362	3,0
01.10.10	< 1	36	620	35	25	0,40	393	1,5
03.02.11	< 1	7	550	31	21	0,35	364	1,3
04.07.11	< 2	33	680	36	29	0,25	379	2,0
21.09.11	< 1	37	740	37	28	0,26	389	2,4
Mittelwert	<1	37,15	648,31	33,79	24,09	< 0,85	352,08	< 2





6 Arsengehalt im Schlamm 2007 bis 2011

Es wurden im Betriebsjahr 2011 insgesamt 3 Proben entnommen und der Arsengehalt bestimmt. In Tabelle 6 sind die Arsengehalte, die Mittelwerte und die Grenzwerte tabellarisch dargestellt. Der Arsengehalt von 10 mg/kg TR wird von den Kompostwerken vorgeschrieben; der Schlamm der ARA Unteres Pustertal hat einen Mittelwert von 7,48 mg/kg TR.

Tab. 6

Tab. 0	
Datum	Arsengehalt
	[mg/kgTR]
31.05.2007	28,0
27.02.2008	5,0
21.08.2008	6,0
27.10.2008	6,0
28.01.2009	3,3
09.07.2009	5,3
06.10.2009	8,0
27.01.2010	5,5
27.07.2010	6,0
01.10.2010	7,0
03.02.2011	5,0
04.07.2011	5,7
21.09.2011	6,5
Mittelwert	7,48
Grenzwert (Kompostwerke)	10





7 Interpretation der Ergebnisse und Ausblick

7.1 Aussagen zur Qualität des Schlammes

Der Schlamm der Kläranlage Unteres Pustertal hat eine sehr gute Qualität; der mittlere Trockenrückstandsgehalt von **21,31** % liegt über dem Durchschnitt der Kläranlagen des Landes; der organische Anteil im Schlamm ist mit **64,00** % sehr hoch.

Der Arsengehalt ist mit 7,48 mg/kg TR sehr hoch; die Schwermetallgehalte sind weit unter den zulässigen Grenzwerten für Kompostwerke, bei der thermischen Behandlung sind keine Grenzwerte einzuhalten.

7.2 Aussagen zur Entsorgung im Jahr 2012


Im Jahr 2012 wird die Bandtrocknungsanlage und die thermische Verwertungsanlage im Dauerbetrieb gefahren werden. Es sind 2 programmierte Stillstände geplant, nämlich in KW 16 und KW 41. Außerdem sind Umbauarbeiten in der thermischen Verwertungsanlage geplant, die von KW 41 bis KW 43 erfolgen werden.

7.3 Aussagen zum Entsorgungspreis im Jahr 2012


Der Entsorgungspreis von derzeit **88,0 €/Tonne** wird für das Jahr 2012 beibehalten, trotz Preiserhöhungen im Energiesektor auszugleichen.



8 Graphische Darstellung der Schlammmengen und der Entsorgungswege




9 Graphische Darstellung des Trockenrückstandes und des Glühverlustes





10 Graphische Darstellung der Schwermetalle im Schlamm



Datum	Geschäftsführer	Unterschrift
02.01.2011	Konrad Engl	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO DIO ING. KONRAD FIGL INGENIEURKAMMER DER PROVINZBOZEN